

BÜRGERMEISTERAMT KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD

AUTWV am 26.01.2022

- öffentlich -

Vorlage Nr. 5/2022

Baumfällungen auf öffentlichem Grund zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht - Beratung und Beschlussfassung -

Sachverhalt

Das Ingenieurbüro Bauer (Ackerstraße 14, 78126 Königsfeld-Erdmannsweiler) hat den Zustand von drei Linden in der Hermann-Voland-Straße sowie einer Linde auf dem Friedhofsgelände in Burgberg begutachtet. Das Ergebnis der Begutachtungen ist in **Anlage 1** bzw. **Anlage 2** dargestellt.

Hermann-Voland-Straße

Linde 1

Der Standort der Linde 1 ist in der Nähe des Anwesens Hermann-Voland-Straße 12, siehe **Anlage 3**. Bei der Begutachtung wurde festgestellt, dass die Linde in einem schlechten Zustand ist, sodass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Der schlechte Zustand ist auf Wurzelbeschädigungen zurückzuführen. Die Wurzeln wurden höchstwahrscheinlich bei den in den Jahren 2014 und 2015 durchgeführten Sanierungsarbeiten in der Hermann-Voland-Straße beschädigt. Durch mehrfache Entfernung von Totholz wurde versucht, den Zustand der Linde zu verbessern, damit diese erhalten bleibt. Die Versuche zeigten jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Aufgrund des Zustandes und der Verkehrssicherungspflicht sollte der Baum entfernt werden, siehe **Anlage 1**. Eine Ersatzpflanzung soll erfolgen.

Linde 2

Der Standort der Linde 2 ist in der Nähe des Hermann-Schall-Platzes, siehe **Anlage 3**. Bei der Begutachtung wurde festgestellt, dass die Linde in einem schlechten Zustand ist, sodass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Der schlechte Zustand ist auf Wurzelbeschädigungen zurückzuführen. Die Wurzeln wurden höchstwahrscheinlich bei den in den Jahren 2014 und 2015 durchgeführten Sanierungsarbeiten in der Hermann-Voland-Straße beschädigt. Durch mehrfache Entfernung von Totholz wurde versucht, den Zustand der Linde zu verbessern, damit diese erhalten bleibt. Die Versuche zeigten jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Aufgrund des Zustandes und der Verkehrssicherungspflicht sollte der Baum entfernt werden, siehe **Anlage 1**. Eine Ersatzpflanzung soll erfolgen.

Linde 3

Der Standort der Linde 3 ist in der Nähe des Anwesens Hermann-Voland-Straße 15, siehe **Anlage 3**. Bei der Begutachtung wurde festgestellt, dass die Linde in einem schlechten Zustand ist, sodass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Der schlechte Zustand ist auf Wurzelbeschädigungen zurückzuführen, die durch Grabarbeiten bei der Baustelle „Mansarden in Königsfeld“ der Firma top-bauträger gmbh entstanden sind. Aufgrund des Zustandes und der Verkehrssicherungspflicht sollte der Baum entfernt werden, siehe **Anlage 2**. Eine Ersatzpflanzung soll erfolgen.

Friedhof Burgberg

Die Linde steht auf dem Friedhof im Ortsteil Burgberg, siehe **Anlage 3**. Bei der Begutachtung wurde festgestellt, dass die Linde in einem schlechten Zustand ist, sodass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Der schlechte Zustand ist auf Wurzelbeschädigungen zurückzuführen. Diese sind höchstwahrscheinlich auf die Grabarbeiten für die Urnengräber zurückzuführen. Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht sollte der Baum entfernt werden, siehe **Anlage 1**.

Fällung

Die Verwaltung hat beim Ingenieurbüro Bauer ein Angebot für die Fällung der vier Linden angefragt. Dieses Angebot beläuft sich über eine Höhe von **2.920,00 EUR**, siehe **Anlage 5**. Die Bäume sollen vor dem 01. März 2022 entfernt werden, da nach § 39 Abs. 5 Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verboten ist, Bäume, die außerhalb des Waldes stehen, in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September zu fällen. Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht könnten die Bäume mit einer Sondergenehmigung auch zu einem späteren Zeitpunkt entfernt werden. Der Verwaltungsaufwand soll jedoch geringgehalten und die Linden deshalb zeitnah gefällt werden.

B E S C H L U S S

1. Das Ingenieurbüro Bauer wird mit den notwendigen Baumfällungen mit Kosten in Höhe von 2.920,00 EUR EUR beauftragt.
2. Die Verwaltung wird damit beauftragt, mit der Firma top-bauträger gmbh die notwendige Kostenübernahme sowie eine Ersatzpflanzung zu fixieren.
3. Die Mitglieder des AUTWV mögen darüber entscheiden, ob eine Ersatzpflanzung für die Linden vorzunehmen ist.

Anlagen:

- Anlage 1: Gutachten Ingenieurbüro Bauer Linde 1 und 2 Hermann-Voland-Straße sowie Linde Friedhof Burgberg
- Anlage 2: Gutachten Ingenieurbüro Bauer Linde 3 Hermann-Voland-Straße
- Anlage 3: Übersichtslageplan Hermann-Voland-Straße
- Anlage 4: Übersichtslageplan Linde Friedhof Burgberg
- Anlage 5: Angebot Ingenieurbüro Bauer

Königsfeld im Schwarzwald, 17. Januar 2022

Simon Weisser